

Asbest in fitterskit

LET OP
Schroefdraadverbindingen in installaties ouder dan 1978 kunnen asbest bevatten.

Lees deze memo voor meer informatie.

Acties voor inspectie

Voer je VGM-inspecties uit?
Controleer dan in de volgende VGM-inspectie op:

1. Moet er worden gewerkt aan schroefdraadverbindingen?
2. Is er nagegaan uit welk jaar de installatie is?
3. Indien ouder dan 1978. Is er een asbestinventarisatie uitgevoerd?
4. Wordt de LMRA uitgevoerd en wanneer wordt deze herhaald?

- Wat is er aan de hand?

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat in de jaren '60 en '70 asbest verwerkt is in sommige fitterskit. Dit was nog niet bekend, zelfs niet bij de asbest-inventarisatiebureaus.

Het onderzoek is uitgevoerd door de netbeheerdersbranche en is alleen gedaan naar installaties in de grond, de meterkast en verbindingen met hennep. Tot nu toe wordt er vanuit gegaan dat ook in de oude cv-, water-, gas-, sprinkler- en rioleringsinstallaties de asbesthoudende fitterskit is gebruikt. Dit gaat om schroefdraadverbindingen in installaties tot 1978.

Vanaf de buitenzijde is niet te zien of de gebruikte fitterskit asbest bevat. De verbinding zelf vormt geen risico. Bij het (los)draaien of loszagen van de verbinding is er wel een gezondheidsrisico, de asbestdeeltjes kunnen dan vrijkomen.

Als er aan alle zijden van de verbinding teflontape zichtbaar is, is de verbinding niet verdacht.

- Verder onderzoek

De branchevereniging Techniek Nederland gaat een verder onderzoek instellen. Zodra de eerste resultaten hiervan bekend zijn, wordt dit direct gemeld.

- Werken aan schroefdraadverbindingen

Moet je werkzaamheden verrichten aan een schroefdraadverbindingen van een oude installatie?

1. Ga na of de installatie van vóór 1978 is.
2. Is de installatie van voor 1978, **stop** de werkzaamheden!
3. De werkzaamheden kunnen hervat worden nadat uit een asbest-inventarisatie blijkt dat de verbinding geen asbest bevat.

In geval van een spoedreparatie (bijvoorbeeld bij een gaslekkage) dient overleg plaats te vinden met een veiligheidskundige en een vakinhoudelijke deskundige.

Quick Guide Asbest in hennepverbindingen

Werkzaamheden verrichten aan hennepverbinding.

Er is een lekkage op de hennepverbinding of er zijn andere werkzaamheden waardoor de hennepverbinding moet worden aangepast.

Is de hennepverbinding aangelegd voor 1978?

nee

ja

bouwjaar onbekend

Neem contact op met de werkvoorbereiding om de montagedatum te checken.

Voer de werkzaamheden uit

Er is geen gevaar voor asbesthoudende fitterskit. De werkzaamheden kunnen zonder gevaar worden uitgevoerd.

Stop de werkzaamheden en annuleer de opdracht.

Meld aan de werkvoorbereiding de reden voor het stoppen en annuleren van de opdracht: **'hennepkit-verbinding, mogelijk asbest'**. Geef aan welke verbinding het betreft en voeg een foto toe aan de opdracht.

Aan leidingen die gefit zijn met hennep-asbestkit, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zoals zagen, snijden en slijpen.

De werkzaamheden mogen pas weer worden hervat nadat uit analyse is gebleken dat de verbinding asbestvrij is. Of nadat er een asbestvrij-verklaring is afgegeven (na sanering).